

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. Januar 2020, 17:47

[chabadoo](#)

EDIT: Das was ich eben schon geschrieben hatte, hat nicht gestimmt, da hab ich mich vertan. Ich hab das wieder gelöscht. Ich schau gleich nochmal drauf. Aber eigentlich sieht alles korrekt aus.

Also grundsätzlich hast du in deiner Kext jedenfalls HS12 deaktiviert und stattdessen HS08 aktiviert (also USB 2.0 am oberen Thunderbolt/USB-C-Anschluss des Mainboards verfügbar gemacht).

Am unteren Thunderbolt-Port und am USB-C-Anschluss des Gehäuses geht bei dir momentan also kein USB 2.0.