

Erledigt

macOS Mojave - Kein Audio über interne Lautsprecher nach Tausch Audio-Buchse

Beitrag von „locojens“ vom 28. Januar 2020, 09:16

Es hat den Anschein als hätte die KH-Buchse einen Schaltkontakt drin, das müsste man mit dem Durchgangsprüfer testen.

Also hilft zur Not scheinbar eine Brücke zwischen 2 der vorhandenen Lötunkte auf der Platine um die internen Lautsprecher zur Mitarbeit zu bewegen.

PS: evtl. findest Du ja im iNet was entsprechendes wenn die Buchse komplett tot sein sollte