

Optimierungen für ASUS Prime Z390-A| i5-9600K | UHD630

Beitrag von „pebbly“ vom 28. Januar 2020, 14:12

Mit WEG war der Blackscreen schneller wieder weg. Ich habe es mal ohne und mal mit WEG getestet und mit weg werden 2GB VRAM angesprochen, ohne nur 1,5. Ich würde mal mit WEG starten und in Hackintool eine pci-device Liste erstellen lassen und da die Igpu in die Config integrieren.

Alternativ den Patch im Forum suchen (war vermutlich im Toma**)