

**Erledigt Clover kommt mit neuer FW nicht klar.
Brauche einen Patch.**

Beitrag von „commodore28“ vom 28. Januar 2020, 17:32

Hallo Hackintoshfreunde,

Ich bekomme ein Problem mit Gigabyte Z370P D3 nicht hin. Bis FW-F5 läuft alles gut, aber wir sind dort bei 15a angekommen. Habe bei jeder FW über F5 immer diesen Fehler!

```
21: Exception: RE_JML_UNINITIALIZED, Could not install PciConfig handler for Root Bridge PCI0 (20160930/ww)
21: Executed 41 blocks of module-level executable RM code
21: Exception: RE_JML_UNINITIALIZED,LOCN, While resolving operands for <LGreater1> (20160930/dsenvc-5)
21: STR1 000013 00051: {Local0 > 0x0E}
21: Local Variables are initialized for method <LSTR1>
21: Arguments are initialized for method <LSTR1>
21: Error: Method parse/execution failed <LIZ_I2I10..._STR1> (Node ffffff0060317300), RE_JML_UNINITIALIZED,LOCN
21: Error: Method execution failed <LIZ_I2I10..._STR1> (Node ffffff0060317300), RE_JML_UNINITIALIZED,LOCN
21: sleep states S3 S4 S5
21: Error: (DRP) Memspace lookup failure, RE_NOT_FOUND (20160930/pvmerge-463)
21: DRP0 000044 00020:
21: initialized Local Variables for method <LDRK1>
21: Local0: ffffff0060316400 Package ffffff0060316400
21: initialized Arguments for Method <LDRK1>: (8 arguments defined for method invocation)
21: Arg0: ffffff0060316400 Obj> Buffer161 CS:87 DS:80 ED:10 ES:13 EC:44
21: Arg1: ffffff0060316400 Obj> Integer 0000000000000001
21: Arg2: ffffff0060316400 Obj> Integer 0000000000000000
21: Arg3: ffffff0060316400 Obj> Package ffffff0060316400
21: Error: Method parse/execution failed <L..._PCI0..._PDRX..._DRK1> (Node ffffff0060317300), RE_NOT_FOUND
21: Bootid 01-02-13 Nov 3 2019, Flags 0x200C0000
21: KRTC: start
21: DR: Legacy Mode 2
21: DR: Legacy Mode 2
21: Unauthenticated restart: 0 unauthenticated restart support is unavailable (000000000000000E, 0)
21: PCI configuration begin
21: serials renumbered to 0x270000000000
21: PCI configuration end, bridges 11, devices 14 1
21: Unauthenticated restart failed: (0 1" data 2 Release00Node file: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/Virtual_Motion_IOMMUController::CreateSubAllocQueue(vint16_t, vint8_t,); 2016-09-10 10:45:44 index=entrysize=64 off=module_start+1603 load: com.apple.filesystems.apfs, vt1412.61.1, apfs=1412.61.1, 2016/09/10 10:45:44
```

Ich habe da was von einem Patch gelesen bekomme es aber nicht hin. Will diese alte FW nicht wirklich nutzen, da Dualboot mit Win10.

Bitte um Hilfe (bin aber Anfänger!)

Vielen Dank