

Erledigt

Temperatur aus dem Ryzen 2 auslesen & ein paar weitere Feintuning-Sachen - möglich?

Beitrag von „ralf.“ vom 28. Januar 2020, 23:20

HWsensors installiert oft die FakeSMC ins System. Da muss die VirtualSMC natürlich raus. auch aus der config.plist

"schläft das System ein"

Sleep sollte komplett deaktiviert werden. Es gibt da noch ein Bootflag watchdog=0 und SMBIOS imac19,1

Aber ich würde eins nach dem anderen probieren.

imessage läuft auch auf einem Ryzen