

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „slickrick13“ vom 30. Januar 2020, 00:56

Irgendwie scheint bei meinen Thunderbolt 2 G-Raids der Wurm drin zu sein!

Ich bekomme die Dinger weder in Windows noch im Hackintosh erkannt. Am MacBook Pro ohne Probleme.

Alle anderen Thunderbolt 2/3 Devices funktionieren.

Gibt es eine zuverlässige Thunderbolt 2 Karte, die OOB funktioniert?

Ansonsten trenn ich mich von den Dingern und besorg mir nen Thunderbolt 3 Raid.