



Habe lediglich die BrcmFirmwareData.kext entfernt danach ging es 😊

Jetzt benötige ich noch etwas Unterstützung mit dem Handoff funktioniert immer noch nicht.

Kext für die Wifi + BT Broadcom Karte sind alle geladen. Siehe auch Screenshots.

Müsste ich die [SIP](#) Prüfung wieder einschalten oder hat dies kein Einfluss?

Vielen Dank im Voraus