

Erledigt

Intel DH67BL

Beitrag von „al6042“ vom 30. Januar 2020, 22:51

Die interne Grafik sollte aber deaktiviert werden, das die HD2000 des [i5-2320](#) nicht unterstützt wird.