

X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Januar 2020, 17:06

Das Problem in seinem Fall wird nicht die EFI sein, auch wenn diese Dinge beinhaltet die dort nichts verloren haben.

Nichts davon könnte solches Verhalten an den Tag legen und da die 5700XT alles andere als einen super Treiber hat und hier ganz offensichtlich die GPU das Problem ist wird ihm das nicht helfen.

Bin gespannt ob wir noch eine Rückmeldung erhalten werden diesbezüglich... 😊