

AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von „chatman64“ vom 31. Januar 2020, 17:50

[Seven](#) Das ganze kann ich bestätigen! Ich hatte zwei Nitro + mit einfrieren. Dann die MSI wo alles i.O. war. Jetzt wieder eine neue neue Nitro + und einfrieren.

Die MSI hat ein ganz anderes Problem. Wo ich dir MSI bekommen habe habe ich eine frisches System aufsetzen wollen. Hier gab es das Problem das der PC beim Mac OS Ladebalken wenn der Grafiktreiber geladen wird einfach komplett ausgegangen ist. Ich habe dann mit einer VII das System installiert und danach die MSI wieder verwendet und alles war gut. Jetzt ist das Update auf 10.15.3 gekommen wo ich wieder das Problem hatte das der PC beim Ladebalken einfach ausschaltet. Dann habe ich die Nitro + bestellt und konnte ohne Probleme und Änderungen updaten!

hast du mit der MSI schon mal installiert oder ein Update gemacht?

Diese unterschiedlichen Probleme können nur am Bios der Grafikkarte zurück zu führen sein!