

(NOOB) sucht Hilfe bei kleinen Fehlern zum 2. Hackintosh / Installation Mojave/Catalina

Beitrag von „dwoderso“ vom 2. Februar 2020, 11:37

OK, als ich dabei war der Anleitung zu folgen habe ich auch verstanden worum es geht 😊

Ich musste nur erstmal ein Gehäuse simulieren 😊 Board liegt einzeln aufm Tisch rum.

Also ich habe alle Ports grün markiert durch anstecken eines Gerätes. Danach die Files exportiert. Die SSDT-EC.aml habe ich unter /EFI/CLOVER/ACPI/patched kopiert. Die erstellte USBPorts.kext liegt nun unter /EFI/CLOVER/kexts/Other.

Nach einem Neustart funktionieren alle Ports korrekt und die Zuordnung wird in Hackintool auch korrekt angezeigt.

Wie geht es jetzt weiter? Wie kann ich die Updates erfolgreich durchwinken ohne die Fehler in Post 1?

PS: Der Ruhezustand funktioniert immer noch nicht. Die Kiste startet danach nicht mehr.