

## **(NOOB) sucht Hilfe bei kleinen Fehlern zum 2. Hackintosh / Installation Mojave/Catalina**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2020, 12:36**

Das kann an der Stelle und mit deiner alten EFI verschiedene Gründe haben.

Zum einen hast du mE zu viele EFI-Treiber im Ordner /EFI/CLOVER/drivers/UEFI liegen...

Aber auch die unnötigen SMC-Sensoren wie SMCBatteryManager.kext und SMCLightSensor.kext können hier dazwischen spucken.

"Just for the fun of it" würde ich dich bittenden Inhalt des EFI-Pakets zu testen.

Achte aber bitte darauf, dass im Paket der IntelMausiEthernet.kext für das LAN integriert ist... den musst du mit deinem RealtekRTL8111.kext ersetzen.

Den Test kannst du auf der EFI deines Install-Sticks durchführen, ohne das die aktuell eingesetzte EFI der Festplatte verändert wird.