

Erledigt

Artefakte, Grafikfehler, horizontale Linien - HD 3000

Beitrag von „Griven“ vom 18. März 2013, 23:34

Ich versuche es mal zu verpacken...

Ich glaube, dass Deine Vermutung mit dem Ruhezustand schon in die richtige Richtung geht, denn hier gibt es immer wieder merkwürdige Phänomene auf Hackintosh Systemen angefangen damit, dass das Bios seine Einstellungen vergisst über Probleme mit der Grafik bis hin zu zu Systemen die nur halb wieder aufwachen.

Du kannst einfach testweise mal Deinen Hackintosh einige male nur schlafen schicken und dann mal wirklich herunterfahren und testen ob das Bios seine Einstellungen behalten hat oder nicht. Sofern das BIOS die Einstellungen vergisst kannst Du das Problem auf jeden fall schon mal eingrenzen und benötigst zunächst entweder eine entsprechend gepackte AppleRTC.kext (Multibeast) oder eine angepasste DSDT und hast das Problem ggf. damit schon behoben. Die Artefakte können sehr wohl dadurch zu Stande kommen, dass im Sleep bestimmte eigentlich für die Shared Grafik über das Bios geschützte Speicherbereiche überschrieben bzw. neu allokiert werden und der zugesicherte Speicher dem Grafik Chip dann fehlen.