

# **AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table**

**Beitrag von „chatman64“ vom 2. Februar 2020, 20:38**

Das interessante ist das die MSI schon mit 10.15.2 keine Probleme gemacht hat.

Ich Tippe auf eine Kombination aus Treiber und Bios auf der Karte. Du verwendest ja die Gigabyte. Für das Phänomen mit der MSI und dem abschalten bei einer Installation/Update habe ich auch noch keine Erklärung gefunden...