

Erledigt Temperatur aus dem Ryzen 2 auslesen & ein paar weitere Feintuning-Sachen - möglich?

Beitrag von „klein2“ vom 2. Februar 2020, 21:34

Sorry für die späte Rückmeldung.

rubenszy Naja, ohne diese Sensoren bekomme ich keine Daten. Ich habe eben mal die Sensoren in der config.plist via OpenCore Configurator deaktiviert und siehe da: keine Daten mehr. Die SMCPProcessor.kext hatte ich schon vorher rausgeschmissen.



Was mir allerdings in den letzten Tagen aufgefallen ist: 2x ist mir das System weggecrasht (schwarzes Bild und keine Reaktion des Systems mehr). Das hatte ich vorher noch nicht (mit VirtualSMC).

Update

Nachdem ich festgestellt habe, dass mein Sound weg war, habe ich erstmal wieder mein VirtualSMC Backup wiederhergestellt. Scheint nun alles (bis auf die Sensoren) wieder sauber zu laufen. Hmm.