

# **AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table**

**Beitrag von „Angry\_C“ vom 3. Februar 2020, 16:06**

Hallo zusammen,

bin neu hier und war bisher nur ein interessierter, stiller Mitleser.

Mit Hilfe der tollen Tutorials und Hilfestellungen von erfahrenen Usern habe ich es nun auch endlich hinbekommen, einen Hackintosh aufzubauen.

Bisher läuft alles, wie ich es mir vorstelle, naja fast -

es scheint noch Probleme mit der RX 5700 XT und der Metal Engine zu geben, das heißt in meinem konkreten Fall, dass Gopro 7 HEVC Files nicht nativ in Final Cut Pro X 10.4.7/8 bearbeitet werden können. Das gleiche auch in Premiere Pro, wenn man dort von OpenCL auf Metal schaltet. Man bemerkt beim Abspielen der Videos Klötzchenbildung und nach ein paar Sekunden friert das System komplett ein. Nur ein Neustart hilft. iPhone Hevc funktioniert dagegen ohne Probleme. H264 ist auch kein Problem.

Ich habe, bis auf diesen Umstand keine weiteren Probleme mit meiner Sapphire bemerkt. SMBIOS iMac Pro 1.1, also ohne iGPU.