

Portlimit Patches und das `-uia_exclude_ss` Flag entferne und dann boote, sind im ioregexplorer alle gewünschten Port vorhanden bis auf SS01 und SS02. Das sind aber USB3 Ports. Ich hab das vorher getestet und mit USBInjectall.kext etc. gehen sie auch mit USB3 Speed (Blackmagic Disk Speed Test).



Ich wäre dankbar für jegliche Hilfe, bin jetzt schon 2 Tage dran und hab mit dem USB Thema hin und her probiert (sogar im Bios den ASMedia 3.2 Controller deaktiviert)

Vielen Dank und viele Grüsse

SX1

P.S. System ist das aus meiner Signatur und Catalina 10.15.2