

**Erledigt**

## **USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)**

**Beitrag von „sx1“ vom 4. Februar 2020, 17:43**

Hallo [pebbly](#):

Danke für Deine Antwort, aber genau das hab ich ja gemacht! (siehe die Beschreibung oben)

HS01 und HS02 sind über den Mainboard Connector am Gehäuse angeschlossen.

USB2 funktioniert bei beiden, USB3 nicht. Im IORegistry explorer sind HS01 und HS02 aufgelistet SS01 und SS02 aber nicht. Siehe pics oben. In der generierten USBPorts.kext sind aber HS01/SS01 und HS02/SS02 mit UsbConnector=3 angegeben. Bei HS03/SS03 ist das genauso und funktioniert und SS03 ist auch im IORegistry Explorer zu sehen.

Wenn ich den Patch USBInjectAll usw. reine funktionieren alle.

Gruss

Sven