

Erledigt

USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Februar 2020, 18:17

SS01 und SS02 haben bei dir die selbe Portnummerierung (port) wie HS01 und HS02, das kann so nicht funktionieren. Hat das Hackintool die Datei so erzeugt, oder hast du noch nachträglich etwas geändert?