

Erledigt

USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Februar 2020, 18:44

Im Guide wird das Umbenennen empfohlen, aber auf deinem Screenshot sieht man, dass es auch ohne funktioniert. XHCI-unsupported.kext benötigst du (glaube ich) nicht. Du kannst die Kext aber auch im Verzeichnis lassen und im Bootmenü von Clover deaktivieren, um das mal zu testen.