

Erledigt

USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 4. Februar 2020, 20:30

Das wäre mir neu, habe ich nicht gemacht. Die Controller von ASMedia haben ja i.d.R. eh nur wenige Ports. Nachtrag: Versuche es doch mal mit dem Umbenennen der bei beiden Controllern identischen Portnamen, also die fraglichen XHCI-Ports umbenennen.