

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „steff89“ vom 4. Februar 2020, 21:30

Vielleicht liegt es daran, dass du nicht die richtige BOOTx64.efi verwendest, da diese beim m-d-k fork eventuell unterschiedlich ist. Ich habe hier nochmal die komplette EFI angehängt und oben auch angepasst.