

Erledigt

GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „DSM2“ vom 5. Februar 2020, 11:04

[Mork vom Ork](#) Ja, NVM23!

[jan2000](#) Das hängt ganz vom verwendeten System ab.

AMD und Systeme die ähnlich sind (kein Thunderbolt AIC Header/Macpro5.1 etc) ja.

Ein System welches einen Thunderbolt AIC Header hat braucht es wiederum nicht.