USBPorts.kext mit Hackintool (HS01 geht, SS01 fehlt)

Beitrag von "sx1" vom 5. Februar 2020, 11:22

Hallo Harper Lewis

Die Ports sehen so aus wie die oben im IOReg Bild, im Hackintool erscheint da nichts. Ich habe (noch) keinen USB C Anschluss am Gehäuse, auch kein Kabel, dass ich die Ports am Mainboard anschliessen und testen könnte. Die aml ist von KGP ich hab da nur den Pfad angepasst. Da sind glaube ich noch ein paar Anpassung drin bzgl. Power...