

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 5. Februar 2020, 13:50

Schon F11 versucht bei Clover und neu gestartet?

Hattest du das Thunderbolt Dock davor auch schon dran?

Sind deine PCI-e Geräte noch vorhanden? Hackintool?

[Bios Update](#) schon gemacht? Ich hatte exakt die gleichen Probleme...Aktualisiere mal alle Kexte mit Kext Updater. Aktualisiere mal Clover auf Nightly. Öffne Clover Configurator und deine Config. Dann RT Variables und dort schauen was dort steht. CSRaktiveconfig?

Gib mal 0x00 dort ein und save und neustarten dann bei Clover F11 und neustarten. dann wieder schauen obs läuft. dann wieder dort 0x67 eingeben. Das hat bei mir das ganze wieder gerichtet. Falls das nicht hilft...generiere dir mal neue Serials etc.. schmeiss danach in der cloud überschüssige Mac Geräte raus...melde dich neu an in der cloud.