


Erledigt

BCM943602CS Bluetooth ohne Funktion

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2020, 22:46

Wenn der BT-Part der Karte auf einem internen USB-Header angeschlossen ist, solltest du auf den anderen Header wechseln.



Hintergrund:

In deinem USB-Kext sind HS11 & 12 eingetragen...

HS11 bis 14 sind üblicherweise immer die internen Header... somit hast du den BT-Part höchstwahrscheinlich an den Header für HS13 & 14 angeschlossen.

Wechsele auf den anderen Header und versuche dein Glück.