

Erledigt

BCM943602CS Bluetooth ohne Funktion

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2020, 23:05

Dann stimmt etwas mit deinem USB-Kext nicht...

In deiner config.plist sind viele unnötige und alte Einträge drinnen, darunter auch deaktivierte Kext-To-Patch-Einträge zum deaktivieren des USB 15-Port-Limits.

Ich empfehle deren Austausch der Port-Limit-Patches mit den folgenden:

com.apple.iokit.USBHostFamily	ESP80F0F	ESP83F0F	USB Port Limit #1	10.15
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	83F90F0F	83F93F0F	USB Port Limit #2	10.15

Dann nochmal den USBInjectAll.kext anstatt deinem aktuellen USBPorts.kext nutzen, damit neu starten und einen komplett neuen USBPorts.kext erstellen.

In deinem alten sind nämlich nur ein paar USB2.0-Ports deklariert:

