

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „steff89“ vom 7. Februar 2020, 09:41

Hey @plutect, ja genau, ich verwende den Onboard Sound nicht, habe eine externe USB-Soundkarte, deshalb ist der Sound nicht konfiguriert. Hatte früher viele Probleme mit dem Onboard Sound nach Sleep, da hatte ich irgendwann keine Lust mehr 😊 Die USB Soundkarte macht hingegen keinerlei Probleme. Vielleicht ist der AppleALC.kext heutzutage ausgereifter und Onboard funktioniert damit ohne Probleme.