

Umsetzung prüfen

Hackintosh 2020 - OpenCore Help please

:)

Beitrag von „ratata“ vom 7. Februar 2020, 12:57

Da ist nur dieses Kit drin: Corsair DDR4 Vengeance LPX Black 64GB 2-Kit 2x 32GB 3200MHz

Habe auf dem Board ja auch nur 2 Slots.

Woran siehst du denn, dass da verschiedene RAM Module drin sind?

Und jetzt kommt noch eine ganz doofe Frage:

Wenn ich meinen RAM auf 3200 MHz eingestellt habe müsste dann jedes Modul auf 3200MHz laufen oder wird sich der Wert geteilt und ich lande bei 1600MHz pro Modul? 🤔

Habe das XMP Profil eingestellt und nun scheint es im Bios zumindest schonmal richtig angezeigt zu werden doch wenn ich mir das ganze nochmal in CPU-Z anschau sind die werte unverändert wie beim oberen Screenshot @1066MHz 🤔