

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „xoro11“ vom 8. Februar 2020, 11:26

Ich habe meine USB Probleme leider bis jetzt nicht lösen können.

Die USB3 Ports werden, wenn sie erkannt werden nur mit USB2 Speed von ca. 40MB/s genutzt und teilweise lassen sich USB Ports am Gehäuse gar nicht nutzen.

Ich habe mich jetzt schon tief in die Materie eingelesen und arbeite gerade weil ich nicht mehr weiter weiß an der [USB map guide](#) Methode. Jetzt meine Frage: hat zufällig jemand schon für das MSI X570-A PRO eine USB Map/Plist erstellt und könnte mir die zur Verfügung stellen?

VG Grischa