

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. Februar 2020, 12:41

[TheWachowski](#) Ich gehe davon aus, dass bei dir irgendeine Hardware den Ruhezustand verhindert. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, ob ich dir schon empfohlen hatte, mal der Reihe nach USB-Geräte zu trennen (auch die am internen USB-2.0-Header) und zu probieren, ob es hier irgendwo nen Unterschied macht. Welches Gehäuse hast du nochmal?