## X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von "DSM2" vom 8. Februar 2020, 17:38

Welcome Back!

Der Clover Patch wäre schon ausreichend gewesen aber selbstverständlich geht es auch per SSDT.

- 1) kein Hackintosh oder Clover problem sondern vielmehr irgendwas mit deinem Windows install.
- 2) SSDT für Thunderbolt entsprechend deines Systems konfiguriert?
- 3) hast du einen Controller der per USB angebunden ist für den RGB Kram?

Grundsätzlich solltest du dir eine Custom Kext erstellen falls noch nicht gemacht.

Wake on LAN muss **im BIOS** ausgestellt sein und du solltest auch ein entsprechendes Setting im Bios haben.

Noch kein Board X299 Asus Board gesehen welches dieses feature nicht besitzt.

4) Habe ich in der Config.plist in meinem Guide vordefiniert aber hier die Lösung für dich.



Anschließend wird deine CPU als Xeon W hinterlegt sein bei über diesen Mac.

EFI habe ich mir nicht angeschaut, aktuell keine Zeit zu! PS: Woher stammt die config.plist das du da injectATI aktiv hattest?