

# X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!

Beitrag von „DSM2“ vom 8. Februar 2020, 17:38

Welcome Back!

Der Clover Patch wäre schon ausreichend gewesen aber selbstverständlich geht es auch per SSDT.

- 1) kein Hackintosh oder Clover problem sondern vielmehr irgendwas mit deinem Windows install.
- 2) SSDT für Thunderbolt entsprechend deines Systems konfiguriert ?
- 3) hast du einen Controller der per USB angebunden ist für den RGB Kram ?

Grundsätzlich solltest du dir eine Custom Kext erstellen falls noch nicht gemacht.

Wake on LAN muss **im BIOS** ausgestellt sein und du solltest auch ein entsprechendes Setting im Bios haben.

Noch kein Board X299 Asus Board gesehen welches dieses feature nicht besitzt.

- 4) Habe ich in der Config.plist in meinem Guide vordefiniert aber hier die Lösung für dich.



Anschließend wird deine CPU als Xeon W hinterlegt sein bei über diesen Mac.

EFI habe ich mir nicht angeschaut, aktuell keine Zeit zu!

PS: Woher stammt die config.plist das du da injectATI aktiv hattest ?