

Problem mit Wifi & Bluetooth trotz Broadcom BCM94352Z DW1560

Beitrag von „al6042“ vom 8. Februar 2020, 20:24

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Das mit dem Austausch hätte mit der Modellreihe (H/Z370) vorher wahrscheinlich sogar sehr gut funktioniert, aber mit dem Z390er Chipsatz haben die Hersteller ihr Wifi-Geräffel mit einer sogenannten CNVi-Schnittstelle an die CPU gebunden...



<https://www.intel.de/content/w.../wireless-networking.html>

Damit können die m.2 NGFF-Karten von Broadcom bisher noch nicht mithalten...