

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „steff89“ vom 8. Februar 2020, 22:14

Hey, ich habe OC nochmal komplett neu aufgesetzt, alles auf den neuesten Stand gebracht und die config nach [dieser Anleitung](#) konfiguriert. Danach ist das Problem verschwunden. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein Konfiguration-Problem war. Jetzt fühlt sich das System auch "flüssiger" an und es gibt keine kleinen Aussetzer etc. mehr. Ich habe auch alle dort erwähnten SSDTs mit [SSDTTime](#) erstellt und eingebunden.