

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „steff89“ vom 9. Februar 2020, 13:04

Hey,

das Soundproblem hat sich bei mir nicht nur auf die USB Soundkarte ausgewirkt, jegliche Art von Audio Output war betroffen: Die USB Karte, Interner Sound, Bluetooth Kopfhörer und sogar AirPods.

Leider kann ich nicht genau sagen was an meiner alter Config nicht gestimmt hat, aber seitdem ich die config neu erstellt habe läfut der Sound ohne Probleme. Ich würde dir auch raten nochmal alle [BIOS Einstellungen](#) zu checken.

PS: Habe jetzt seit gestern mal nur den Onboard Sound am laufen und habe keinerlei Probleme. Werde eventuell meine USB SoundBlaster in den Ruhestand schicken, da die Kontrollsoftware unter Mojave auch nicht mehr richtig funktionieren will.