

Erledigt

Lenovo T420 - Yosemite Installation

Beitrag von „fundave3“ vom 9. Februar 2020, 18:46

Ah Danke dir.

Ja, nicht direkt. Dieses komische Teil hat kein BL.

Das ist scheinbar keine Combo Karte.

Ich habe mir mal ne AirPort Karte bestellt.

Mir ist noch was aufgefallen. Der Sound und Bild ist nicht ganz synchron.

Ich weiß, dass ich das Problem schon mal hatte. Ich hatte da irgendwas mit dem Clover Configurator umgestellt. Ich weiß nur nicht mehr was.

In Videos ist das Bild schneller

Hast du da ne Idee?