

Erledigt

## Loop bei USB Boot im Bereich disk || WS X299 Sage + i9 9940x

Beitrag von „andypfaller“ vom 9. Februar 2020, 18:55

*Die SSD hat die neueste Firmware.*

*Ich denke aber das Problem liegt irgendwo anders, denn als wir gar keine SSD am Board hatten ist er ja trotzdem ausgestiegen mit*

**disk1s1: 0x3e8 (UNDEFINED)**

Die zwei Radeon VII dürften ja kein Problem sein oder?