

XPS 2710 - Grafik [Intel 4000 + 640M GT], Wlan, Sound?

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 10. Februar 2020, 09:28

Das Problem ist, dass du bereits mit Multibeast versucht hast, auf der SSD Clover zu installieren.

Multibeast schreibt aber in mehreren Verzeichnissen die Kexte, hier im Forum liegen die alle in einem Ordner auf der EFI.

Das kann zu Problemen beim booten führen, wenn Kexte mehrfach geladen werden aus diversen Ordnern.

Bitte mach die SSD nochmal platt und mache einen neuen Bootstick mit der Anleitung hier im Forum, wenn du keinen anderen Mac zur Verfügung hast: [hier](#)

du kannst deinen EFI-Ordner vorher vom Stick sichern und dann nach dem Erstellen des Sticks den EFI-Ordner wieder auf den neuen Stick kopieren.

zu b: Per EFI-Mounter sowohl die EFI-System-Partition (ESP) sowohl vom Stick als auch von der SSD öffnen und dann die beiden Ordner "BOOT" und "CLOVER" vom Stick auf die SSD verschieben, wenn dich dein Hack nach ersetzen und behalten fragt: ersetzen

dann herunterfahren, Stick raus ziehen, Neustarten, BIOS/UEFI öffnen, Bootreihenfolge anpassen, im besten Fall steht da jetzt irgendwo "Clover"

Den Punkt Clover auf Platz 1 schieben, Änderungen speichern und Bios verlassen, dann sollte sich Clover öffnen.

Wenn es den Punkt "Clover..." nicht gibt: alles was du nicht zu ordnen kannst, probieren, wenn dabei sich kein Clover öffnet, Neustarten, und weiter probieren bis du was findest oder durch bist,

Wenn du nichts findest: siehe Anfang dieses Posts: MacOS neuaufsetzen