

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „psy“ vom 10. Februar 2020, 18:49**

Mein Hackintosh System läuft soweit mit Clover. Ich möchte nun auf OpenCore wechseln da ich zum Zeitpunkt X einen Ryzentosh bauen werde. Bevor ich mir die neue Hardware anschaffe, möchte ich zuerst mit OpenCore warm werden.

Ich habe das Clover EFI auf der HDD der Bootpartition gelassen und ein Stick für OpenCore gemacht. Mit Hilfe des Vanilla Guide für Haswell die Config angepasst.

Soweit ich dass beurteilen kann ist alles wie es sein sollte, aber die Kiste will mir einfach nicht Booten. Laut dem Bootlog läuft alles sauber durch, bis

"11:889 00:001 OC: OcAppleGenericInputKeyCodeExit status - Success" und dann gibts einen reboot.

Erkennt jemand was ich falsch gemacht habe?