

Erledigt

# Sleep funktioniert nicht: Reboot beim aufwachen

Beitrag von „Aluveitie“ vom 11. Februar 2020, 07:17

[Flexarius](#) verschieden. Die PLUG/EC habe ich mit SSDTime erstellt, SBRG habe ich von einem ähnlichen Board übernommen. XHC hatte schon jemand die Basis erstellt und ich habe dann die Ports passend zu meinem Setup gemapt.

Entweder hast du ein Problem oder willst etwas optimieren beim SSDT patchen. Ziellos patches applizieren bringt nicht viel.

Vorgegangen bin ich schrittweise. Zuerst probiert wie der Plugin Type gesetzt werden kann um das X86PlatformPlugin/AGPMInjector zu laden. Dann versucht was funktioniert um HPET zu laden. Halt nach dem "try and error" Prinzip. Hat einige Zeit gebraucht und am Schluss ist eine Reihe von Patches rausgekommen die funktionieren.