

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „TheWachowski“ vom 11. Februar 2020, 23:52

Was ich gemacht hatte war den internen USB-Hub, an welchem die Fenvi, die AIO und der Front-USB 2.0 hängen vom 2.0 Anschluss des Boards zu trennen, genauso wie das Front USB 3.0 und das Front USB-C Kabel, so dass auf dem Board keine USB-Anschlüsse in Benutzung sind. Das Problem blieb aber gleich.

Wie gesagt wäre der Ruhezustand noch die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen, aber es ist kein Muss. Wenn ich den automatischen Ruhezustand wie unter Windows komplett abstellen könnte, wäre es mir genauso recht. Vielleicht installiere ich mir dann eben doch Caffeine wenn es nicht anders geht.

Soll ich darkwake=0 dann jetzt so lassen, oder ist das egal?