

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „nori_1000“ vom 12. Februar 2020, 18:02

Hier die Firmware V20 für Asrock Z370 itx und Z390 itx Thunderbolt

Habe aber noch das Problem das USB-C an diesem Port nicht unter Catalina funktioniert