

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „apfelnico“ vom 12. Februar 2020, 21:09

[nori_1000](#)

Im Ioregistryexplorer werden keine weitere DSBx angezeigt, an DSB2 hängt jedenfalls der XHCI-Controller.

Hast du im BIOS bei den Thunderbolteinstellungen auch USB Support aktiv?

Probiere mal diese SSDT im Austausch: