

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „nori_1000“ vom 12. Februar 2020, 22:16

[@apfelnico](#)

also habe folgendes getestet: mit deiner SSDT

Thunderbolt Festplatte vor dem Booten angeschlossen wird erkannt, Hot Plug geht, wenn ich dann eine USB-C Festplatte anschließe wird die USB Platte nicht erkannt, danach geht Thunderbolt auch nicht mehr!

Wenn ich nach dem Systemstart die TB HDD anschliesse wird sie auch nicht mehr erkannt!

Usb-c an dem TB Board funktioniert unter MacOS nicht, unter windows10 kein Problem!

im Bios kann ich den Usb support nicht aktivieren wenn Pre-Boot ACL aktiv ist

aber auch mit Aktivierung geht usb nicht!