

10 Watt System

Beitrag von „user232“ vom 14. Februar 2020, 17:10

Der Hund war auf jeden Fall in den Bioeinstellungen begraben. Habe jetzt mal deine Vorschläge vom Bios umgesetzt, jetzt bootet zumindest der Stick, bleibt aber hier hängen. Kann man damit was anfangen wo es hakt?

Fehlermeldungen wie:

Code

1. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.bsd.dirhelper" during boot
- 2.
3. apfs_module_stop:1432: unload: com.apple.filesystem.apfs, v945.275.7, apfs-945.275.7, 2019/08/20 (remaining mem allocated: 0)

Edit1:

Jetzt bootet er durch, ich hatte jetzt **einiges** geändert ua auch im Bios von 32 auf 64 RAM gestellt und in den bootargs nv_disable=1 gesetzt. Was jetzt genau die Ursache war, weiß ich nicht.



Nochmals

Sollten Probleme auftauchen mach ich hier weiter.

System:

Spoiler anzeigen

Edit2:

Mojave läuft, mit folgenden Problem

Meine GRAKA RX560 wird nicht erkannt nur die der iGPU HD4600

Hat dazu jemand Tipps?

Edit3:

Jetzt mal iMacPro1.1 im SMBios eingetragen und es läuft nun mit der RX560

Nochmals Danke an [jonizodi](#), ohne den Anstoß zu den BIOS-Einstellungen hätte ich es nicht hinbekommen.

Fazit:

Haswell i5 CPU + RX560 = iMacPro 1.1

