

Erledigt

## GC-Titan Ridge nach Firmware-Update ohne Hotplug funktionslos

Beitrag von „NUSTIK“ vom 14. Februar 2020, 09:24

Hallo, ich bin neu hier und gehöre zu den verzweifelten Titan Ridge (43)- Besitzer. Ich habe das gleiche Problem wie [ampman](#). Also- ich schaffe keine Verbindung zw. meinem UAD Apollo x8p und dem Mac Pro 5.1 2012. Aber zum Glück habe ich hier die Posts von DSM2 und [Mork vom Ork](#) gelesen. Ich würde auch gerne meine Titan Ridge Karte auf Firmware 23 flashen lassen.

An dieser Stelle möchte ich dich DSM2 gerne fragen, ob du mir die Karte zurück auf NVM23 flashen kannst?

Danke!