

HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh

Beitrag von „nori_1000“ vom 15. Februar 2020, 10:11

@[apfelnico](#)

hast du mit den Files von Post #101 was raus finden können, wegen dem usb-c habe ich folgendes rausgefunden, wenn ich ein usb-c vor dem booten angeschossen habe, würde es mit usbinjectall erkannt, so habe ich ein neues usb.kext gemacht, nun wird Usb-c erkannt aber nur wenn es vor dem Booten angeschlossen ist! Ohne hot plug!

was meist du würde es unter Opencore besser funktionieren?