

Erledigt

Lenovo Ideapad 330S-14IKB ELAN I2C

Touchpad funktioniert nicht

Beitrag von „drunkenmasta“ vom 15. Februar 2020, 16:58

Hallo,

ich versuche seit zwei Tagen mein Ideapad zum laufen zu bringen und eigentlich funktionieren die wichtigen Sachen wie Tastatur, Audio, Batterie und Bildschirmhelligkeit. Das einzige was ich nicht zum laufen bekomme ist das Touchpad. Ich kenne mich nicht besonders gut aus, da ich bis jetzt nur auf meinem main Rechner macOS 10.14.6 installiert habe.

Der Windows Geräte Manager hat mir gesagt es ist ein ELAN I2C Touchpad. Ich wäre für jede Art von Hilfe dankbar.

zum Notebook:

Lenovo Ideapad 330S-14IKB

Intel i3 8130u

8 GB RAM

Installiert wurde Mojave 10.14.6.

Mein kompletter EFI Ordner ist im Anhang.

Nach der Installation meiner USB Dongle Treiber funktioniert das Trackpad.