

OpenCore Sammelthread (N-D-K Fork)

Beitrag von „mhaeuser“ vom 15. Februar 2020, 20:07

[Maddeen](#) Auch da steht nichts von einer Hardware-Limitation, sondern, dass die Firmware verkorkst ist. Natürlich kann es dafür ein Workaround geben (Windows? Läuft Recovery überhaupt über UEFI?), kann sich aber niemand wirklich anschauen. Bzgl. der Parameter, die ersten beiden nicht, TimerResolution vielleicht... höher könnte ggf nicht unterstützt sein (Hardware-Limitation), niedriger ggf. zu geringe Granularität ("übersehene" Tastendrucke). Ich bin auch etwas überfragt, aber ohne die Hardware lässt sich in einem Einzelfall nicht viel machen.